

ООО ТПК «Вартон»

19 ноября 2021 г.

По месту требования

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Сообщаем вам, что светильник DA2-SEN6-I, Датчик движения с сенсором освещенности DA2-SEN6-SIP, для накладного монтажа, IP66 снят с производства. Вы можете уточнить артикул светильника, предлагаемого в качестве замены, у менеджеров VARTON.



Операционный директор  
ООО ТПК «ВАРТОН»  
С. А. Мордавченков