

ООО ТПК «Вартон»

19 ноября 2021 г.

По месту требования

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Сообщаем вам, что светильник DA2-SEN7-S, Датчик движения с сенсором освещенности DA2-SEN7-S, для накладного монтажа, IP65 снят с производства. Вы можете уточнить артикул светильника, предлагаемого в качестве замены, у менеджеров VARTON.



Операционный директор
ООО ТПК «ВАРТОН»
С. А. Мордавченков