

ООО ТПК «Вартон»

18 ноября 2022 г.

По месту требования

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Сообщаем вам, что светильник V4-R4-00.0011.TRK-0004, Соединитель Т-образный правый (внутренний) белый снят с производства. Вы можете уточнить артикул светильника, предлагаемого в качестве замены, у менеджеров VARTON.



Операционный директор  
ООО ТПК «ВАРТОН»  
С. А. Мордавченков